



## V 1002 Lak syntetický lesklý / matný Technický list č.: 001

Výrobce :

LABAR, s.r.o.

Tovární 20

400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 475601274

IČO : 64051943

E-mail : labar@wo.cz

**Složení :** Disperze akrylátové pryskyřice, aditiv a sikativu ve vodním prostředí.

**Použití :** Ke zhotovení transparentních nátěrů dřeva, dřevovláknitých desek, korku a překližek. Nátěr lze použít jak pro vnitřní tak i venkovní prostředí. Před samotným nátěrem je nutno podklad obrousit a očistit. Pro dosažení barevného odstínu lze použít lazurovací lak a poté nanést lak V 1002.

**Barevné odstíny :** Po zaschnutí transparentní.

**Nanášení :** Štětcem, válečkem, stříkáním či máčením – je nutno upravit hustotu

**Příklad nátěrového postupu :** Podklad musí být před nátěrem důkladně očištěn, obroušen a zbaven zbytků pryskyřice či starého laku. Po nanesení první vrstvy je dobré tuto jemně přebrousit a poté nanést ještě 1-2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno vyčkat cca 4 hodiny dle vlhkosti a teploty vzduchu, přičemž teplota při nanášení nesmí klesnout pod 12°C.

**Ředidlo :** Voda

<b>Vlastnosti nátěrové hmoty :</b>	Výtoková doba z pohárku č 4	15 – 20 s
	Obsah netěkavých složek	od 40 %
	Vydatnost	10 – 15 m <sup>2</sup> / kg

<b>Zasychání :</b>	stupeň 2	do 1 hodiny
	stupeň 4	do 4 hodin

<b>Vlastnosti zaschlého nátěru :</b>	Lesk V 1002 lesklý	stupeň 1-2
	V 1002 matný	stupeň 4-5
	Tvrdość kyvadlovým přístrojem	min 23 %

**Balení :** Pe obaly 0,4 kg, 0,7 kg, 5 kg, 10 kg a dle dohody se zákazníkem.

**Skladování :** V suchých a zateplených skladech při teplotách +5 - + 25 °C. POZOR !! při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

**Záruční doba :** 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

**Bezpečnost práce a ochrana zdraví :** V 1002 není hořlavý ani jedovatý. Při práci je nutno dodržovat běžná hygienická pravidla.

**Likvidace obalů :** Pe obaly se po vymytí malým množstvím vody nebo vyschnutí mohou odevzdat do sběrný či tříděného odpadu.

# ABAR